

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-045

广东派生智能科技股份有限公司

关于子公司面临承担相关费用的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）系A公司的发动机前盖供应商，肇庆鸿特向A公司供应的部分批次发动机前盖油封孔存在锥度问题，致使车辆在行驶时发动机前盖可能产生漏油情形，导致A公司需要更换发动机前盖并对相关整车进行售后检修，肇庆鸿特需要承担由此产生的相关费用。

2023年8月23日，肇庆鸿特收到A公司发来的邮件，邮件信息显示“涉及产品数量为4144件，截止目前发生的费用约117万美元”。

以上具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司面临承担相关费用的提示公告》（公告编号：2023-032）。

二、进展情况

2023年10月17日，肇庆鸿特与A公司就本次事件所涉已售整车的售后维修费用承担情况达成一致，双方签署了《供应商费用回收协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：

1、肇庆鸿特按照50%的责任水平承担已售整车的维修费用，且承担费用总额不超过243万美元。

2、费用分4期支付，2024年至2027年期间，肇庆鸿特在每年的11月15日或之前支付相关费用，且第一、二年每年支付的费用上限为48.7万美元，第三年支付的费用上限为72.9万美元，超过上限的费用将延续到下一年。2027年的付款上限为243万美元扣减此前三年已经实际支付的合计金额。

且肇庆鸿特任一期付款日前，如果已售整车维修费用不足肇庆鸿特已实际支付费用与当期支付费用上限之和两倍的，则肇庆鸿特仅承担已售整车维修费用的50%。

公司预计肇庆鸿特后续还将收到与未售整车相关的产品维修/更换等费用，公司将及时披露后续费用的发生情况。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

三、对公司的影响

目前，双方尚在对本协议外的费用情况进行沟通，肇庆鸿特将积极与A公司沟通谈判，争取把损失降低。

本次事件可能对公司经营业绩产生重大不利影响，具体影响金额以实际发生金额为准。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023年10月18日