

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-38

## 湖南黄金股份有限公司

### 关于子公司新龙矿业本部恢复生产的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）通知，新龙矿业本部将于 2023 年 8 月 5 日恢复生产，现将有关情况公告如下：

#### 一、临时停产情况

2023 年 7 月 20 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告》（公告编号：临 2023-36）。新龙矿业的井下采掘工程承包方浙江宝树建设有限公司（以下简称浙江宝树）驻新龙矿业项目部一名员工在本部井下进行出渣作业时，作业面发生冒顶，事故造成浙江宝树一名员工死亡。事故发生后，公司立即启动应急预案，采取紧急应对措施，公司领导立即赶赴现场组织处理，新龙矿业及时按相关规定与程序向有关部门进行了报告，并主动停产整顿。

#### 二、复产情况

2023 年 8 月 4 日，新龙矿业收到邵阳市应急管理局《关于新龙矿业有限责任公司恢复生产的批复》（邵市应急〔2023〕21 号），原则同意新龙矿业本部自 2023 年 8 月 5 日起恢复生产。

#### 三、停产对公司的影响

经公司财务部门初步测算，新龙矿业本部本次临时停产预计减少公司当期净利润约 1,100 万元。

新龙矿业利用停产时间积极开展全员安全教育培训，全面排查安全隐患并及

时整改，并进行设备检修，为复产后生产能力的快速恢复提供了保障。后续，新龙矿业将通过进一步优化生产方案等措施，全力组织好生产经营各项工作，降低停产对生产经营造成的影响。

公司将深刻汲取本次事件教训，进一步加大对各子公司、承包方的安全生产检查和督查力度，加强员工安全教育培训，切实落实安全生产责任。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023年8月4日