

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-074

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司控股子公司火灾事故的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月15日，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司位于佛山市顺德区大良五沙新悦路20号之二厂区发生了一起火灾事故。火灾事故发生后，公司对外进行了披露，具体内容详见公司于2023年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司控股子公司火灾事故的公告》（公告编号：2023-036号）。

近日，公司收到佛山市顺德区大良街道办事处下发的《行政处罚决定书》（粤佛顺良应急行罚罚字〔2023〕74号），现将具体情况公告如下：

### 一、行政处罚决定书主要内容

经大良街道“5·15”火灾事故调查组调查认定，顺德大良永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“当事人”）“5·15”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：工作人员操作甲苯原料桶时，打开出口阀门过大，导致甲苯流速过大，产生的静电导致闪燃引发火灾，当事人未按规定及时消除火灾隐患造成火灾事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十一条第二款的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，拟对公司作出罚款人民币叁拾叁万元整的行政处罚。

## 二、公司采取的措施

火灾事故发生后，公司召开事故现场警示教育会，认真吸取本次事故教训，深入开展公司及下属各子公司全面安全检查，及时查找并消除火灾及其他各类隐患，加强安全生产基础管理、提升员工应急处置能力，杜绝此类事故的再次发生。

## 三、对公司的影响

本次受损资产已购买了财产保险，事故发生后，公司已经向投保保险公司报案，相关保险核损理赔工作正在有序开展，预计本次事故不会对公司生产经营造成重大不利影响，目前公司其他下属子公司生产经营状况正常。公司后续将充分关注事项进展，并及时按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

1. 《行政处罚决定书》。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月9日