

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于控股子公司发生火灾事故的公告

本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：

- 2021年8月4日凌晨，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）的控股子公司安徽昀水表面科技有限公司（以下简称“安徽昀水”）厂房意外发生火灾事故，起火区域为2楼的电镀生产车间。火情已于2021年8月4日早上被扑灭，目前现场正在开展清理工作。
- 经公司初步测算，本次火灾事故预计造成的直接损失约为850万元。公司会采取相应措施转移生产，本次事故不会对公司的生产经营造成重大影响。

一、目前火灾事故的情况

2021年8月4日凌晨，公司控股子公司安徽昀水厂房意外发生火灾事故，起火区域为厂房2楼的电镀生产车间。火情已于2021年8月4日早上被扑灭，现场正在开展清理工作。

二、子公司基本情况

（一）基本情况

企业名称	安徽昀水表面科技有限公司
成立日期	2018-09-17
注册资本	500万元人民币
法定代表人	冯俊英
经营范围	金属表面处理及相关技术研发、加工、销售及应用推广；电子

	器件、机械设备、机动车及零配件、五金产品、灯具、卫浴产品、液压动力机械及元件、塑料零件、橡胶零件加工、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司 55% 持股

（二） 主要财务情况

项目	2020/12/31 2020 年度
资产总额（元）	92,914,732.97
负债总额（元）	104,464,473.23
资产净额（元）	-11,549,740.26
营业收入（元）	9,142,102.79
净利润（元）	-13,878,328.34
扣除非经常性损益后的净利润 （元）	-13,878,328.34

三、对公司的影响

事故具体原因正在调查核实中，安徽昀水目前尚未收到事故调查组出具的事态调查报告及相关处理意见。经公司初步统计和预计，本此事故预计造成的直接损失约为 850 万元。

本次事故的具体位置为安徽昀水厂 2 楼的电镀生产车间，其他区域受影响程度较小，预计在事故结束后，安徽昀水会尽快恢复生产。恢复生产前，公司会将安徽昀水的订单转移到其他子控股子公司和合作厂商。本次事故不会对公司的生产经营造成重大影响。

四、采取的措施

安徽昀水现有订单一部分将转移至控股子公司黄山昀海表面处理有限公司进行生产，另一部分为安徽昀水供应母公司的订单，母公司已将其转移给其他合作厂商。安徽昀水将极力配合相关部门对事故进行调查及善后处理工作，并深刻吸取此次事故教训。公司将全面深入开展对公司、各子公司的安全生产大检查工作，落实事故防范和整改措施，加强安全生产管理。

公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资

风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日