

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于全资子公司恢复生产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”）于2022年8月14日发生安全事故，相关内容详见公司于2022年8月15日披露的《关于全资子公司发生安全事故的公告》（公告编号：2022-054）。

事故发生后，山东海利尔立即进行全面自查，并针对有关部门提出的问题进行全面整改。梳理生产工艺流程，明确工艺安全信息中的危险特征，规定应急处理方式。严格风险分级管控，对生产过程的风险进行充分分析，并制定有效管控措施。认真落实《山东省应急管理厅关于印发全省危险化学品安全生产机械化换人自动化减人工作方案的通知》鲁应急字(2021]135号文的要求，对生产工艺及相应设备设施进行改造升级，大幅提高工厂生产装置的本质安全生产水平。同时，公司严格按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》的要求，强化内部安全生产管理基础工作，认真落实生产过程的安全管理措施，全面做好岗位员工安全教育培训和应急演练，提升从业人员岗位操作技能和应急处置能力。

公司将认真吸取事故教训，引以为戒、举一反三，采取坚决有力措施，切实做好安全生产工作，杜绝安全事故发生。截至目前，山东海利尔的生产车间正逐步恢复正常生产。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022年11月15日